


3. СЕРИЯ HTS



- Оборудование полностью готово к эксплуатации. Напряжение сети 1000 А.
- Сетевой кабель, длиной 7м и система удалённого управления с возможностью подключения к электрошкафу с 7-ми метровым кабелем управления.
- Система подшипников стола без зазоров, с предварительным натягом, а также точным и усиленным внутренним зацеплением.
- Поворотный привод от двигателя переменного тока с вентилятором и терморезисторной системой защиты
- Регулирование при помощи частотного преобразователя.
- Диапазон числа оборотов стола от 0,02 до 1,0 об/мин.

Плоский поворотный стол		HTS 20 x 4500	HTS 40 x 4500	HTS 60 x 4500
Грузоподъемность	кг	20000	40000	60000
Диапазон числа оборотов	об./мин	0,02 – 1,0	0,016 – 0,8	0,016 – 0,8
Диапазон регулирования		1:50	1:50	1:50
Точность регулирования	%	2	2	2
Макс. момент вращения	Нм	8000	20000	20000
Высота плиты (приблизительно)	мм	70	250	250
Цель подвода тока	ампер.	1000	1000	1000
Приблизительная высота конструкции	мм	420	650	670
Площадь оснований стойки	мм	2000x2000	3000 x 3000	3000 x 3000
Приблизительный вес установки	кг	4750	11000	15000

* При определённых условиях показатели могут отличаться от указанных..



3.1. HTS 80 X 8000 СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Плоский поворотный стол		HTS 80 x 8000
Грузоподъемность	кг	80000
Диапазон числа оборотов	об./мин.	0,02 – 10,0
Диапазон регулирования		1:500
Точность регулирования	%	1
Макс. момент вращения	Нм	50000
Приблизительная высота плиты стола	мм	400
Приблизительная высота всей конструкции	мм	1030
Площадь оснований стойки	мм	4000 x 4000
Приблизительный вес установки	кг	33500
* При определённых условиях показатели могут отличаться от указанных.		

3.2. СЕРИЯ HTS, ОПЦИИ



- Поворотный привод от серводвигателя переменного тока и система регулирования на основе транзисторного преобразователя с диапазоном регулирования 1:1000

и точностью регулирования 0,25 % при числе оборотов от 0,0015 до 1,5 в минуту.

- Счетчик числа оборотов

Автоматическая установка необходимого числа оборотов на основе предварительно заданных цифровых параметров диаметра детали (1 - 5000 мм) и скорости сварки (1 - 1000 мм/мин).

Параметры диаметра указываются в мм, скорости – в мм/мин

- Педаль управления вращением „влево - выключить - вправо“ в защитном корпусе